

現況写真

(対象不動産の遠景)



東側より撮影

2023/10/3 撮影

(対象不動産の近景)




南側より撮影

2023/10/3 撮影

現況写真

土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）の指定区域



（近隣地域の一部及び前面道路の私道）



現況写真


(敷地内の電柱及び電信柱)



南側より撮影

2023/10/3 撮影

(私道の下水と舗装状況)



東側より撮影

2023/10/3 撮影

現況写真

(近景)



南西側より撮影

2023/10/3 撮影

(全景)



南側より撮影

2023/10/3 撮影

現況写真


(室内 1階)



台所を撮影

2023/10/3 撮影

(室内 2階)



北東側の部屋を撮影

2023/10/3 撮影

現況写真

(附属建物)



附属建物

東側より撮影

2023/10/3 撮影

(出雲結集会所と背後の町道)



出雲結集会所

町道 西郷294号線

東側より撮影

2023/10/3 撮影