

(土地の遠景)



南側から撮影

撮影日 2025/8/29


(土地の近景)



南側から撮影

撮影日 2025/8/29

(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)



(越境物、残置物等)



※隣地(431番2)との境界上に残る車庫兼倉庫(鑑定評価の対象外)

(前面道路の状況)



北西側から撮影

撮影日 2025/8/29

(建物の近景)



南西側から撮影

撮影日 2025/8/29

(建物の室内)



1階 和室

撮影日 2025/8/29

(建物の室内)



1階 台所

撮影日 2025/8/29

(建物の室内)



2階 洋室

撮影日 2025/8/29

(破損、損傷、滅失箇所等)

